

## **Advertencia: Vehículos con Bolsa de Aire Defectuosa**

Los dueños de vehículos están siendo advertidos para que tomen nota de un defecto mayor que está afectando a más de 35 millones de vehículos que fueron hechos por al menos 12 diferentes fabricantes de autos. El defecto afecta a bolsas de aire que fueron hechas con partes del proveedor Takata e instaladas en carros modelo 2002 hasta el 2008, aunque algunos modelos más recientes también están afectados.

En casos aislados, las bolsas de aire han salido disparadas de la parte donde se alojan con una fuerza tan explosiva, que han causado que ésta se rompa y desprenda fragmentos de metal dentro del vehículo. Por lo menos 10 muertos y más de 100 heridos han sido vinculados con este problema.

Los expertos en seguridad enfatizan que estos incidentes son aislados, y que en general, las bolsas de aire continúan ofreciendo una protección muy segura y eficaz, salvando un estimado de 37,000 vidas entre 1987 y 2012. Sin embargo, se les pide a los dueños de vehículos que revisen si su auto está afectado. Ellos pueden:

- Contactar al National Highway Traffic Safety Administration Safety (NHTSA) al 1-888-327-4236, [www.safercar.gov/Vehicle+Owners/takata-update](http://www.safercar.gov/Vehicle+Owners/takata-update).
- Buscar la base de datos de NHTSA (<https://vinrl.safercar.gov/vin/>) usando el Número de Identificación Vehicular (VIN), que generalmente se encuentra en la registraci3n vehicular.
- Contactar al fabricante del veh3culo directamente.

Hasta la fecha, este defecto ha seguido desarrollándose y se siguen adicionando veh3culos a la lista de afectados. Se les pide a los propietarios de veh3culos que revisen peri3dicamente para ver si su auto ha sido incluido en esta lista.

Los fabricantes afectados incluyen:

- Acura
- Audi
- BMW
- Chrysler
- Dodge/Ram
- Ferrari
- Ford
- Honda
- Infiniti
- Lexus
- Mazda
- Mitsubishi
- Nissan
- Pontiac
- Saab
- Subaru
- Toyota
- Volkswagen

**Se les pide a los Técnicos de Seguridad de Niños Pasajeros y otros profesionales y defensores de la comunidad, que distribuyan este volante a familias que est3n usando los veh3culos enlistados abajo y que les recomienden que sus autos sean inspeccionados.**

**SafetyBeltSafe U.S.A.** P.O. Box 553, Altadena, CA 91003 [www.carseat.org](http://www.carseat.org)  
310/222-6860, 800/745-SAFE (English) 310/222-6862, 800/747-SANO (Spanish)

This document was developed by SafetyBeltSafe U.S.A. and may be reproduced in its entirety.  
Important: Call to check if there is a more recent version before reproducing this document.

#58bs (1-24-16)